



PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 05/2026

Assunto: Solicita vistoria, fiscalização e providências quanto à segurança, acessibilidade e cumprimento do Código de Posturas Municipal em diferentes pontos da área central do Município.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul

A Vereadora que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente, solicitar ao Poder Executivo Municipal, juntamente com os setores competentes, que sejam realizadas vistorias técnicas e adotadas as providências cabíveis em diferentes pontos da área central do município que apresentam situações relacionadas à segurança de pedestres, acessibilidade urbana e eventual necessidade de adequação conforme o Código de Posturas Municipal.

Solicita-se atenção especial aos seguintes locais:

- Avenida Júlio de Castilhos, ao lado do nº 184, trecho que apresenta declive/ribanceira próximo à área de circulação de pedestres, situação que merece avaliação técnica quanto à segurança da população que transita diariamente pelo local;
- Avenida Júlio de Castilhos, nº 386, onde há ausência de calçada e existência de declive acentuado, obrigando pedestres a transitarem diretamente pela via pública;
- Trechos da Avenida Júlio de Castilhos próximos aos números 20 e 40, locais onde também não há calçada e existe declive/ribanceira, fazendo com que os pedestres precisem caminhar pela rua, comprometendo a segurança da circulação;
- Avenida Júlio de Castilhos, nas proximidades do nº 433, quanto à necessidade de verificação da vegetação existente junto à via pública e eventual adequação ao Código de Posturas Municipal, especialmente ao artigo 233, parágrafo único, que estabelece:

“Será admitida cerca viva com altura máxima de 1,20m, devendo ser mantida plantada atrás do muro.”

- Trecho localizado em diagonal à Agro Roma, onde existe ribanceira sem qualquer tipo de proteção lateral, sendo local de circulação frequente de pais e crianças que se deslocam para a creche;
- Trechos em diagonal ao Cemitério Municipal e na Rua Engenheiro Carlos Leopoldo, acima da Igreja Matriz, onde há plantio de milho e aipim avançando sobre as calçadas e cordões, dificultando a passagem segura de pedestres, além da existência de ribanceiras/declives sem proteção adequada em determinados pontos;
- Demais locais da área central do município que apresentem situações semelhantes envolvendo ausência de calçadas, acessibilidade comprometida, declives, ribanceiras, vegetação irregular ou riscos à segurança da comunidade.



Justificativa

O presente Pedido de Providência tem por objetivo buscar melhorias relacionadas à segurança, acessibilidade, mobilidade urbana e fiscalização em diferentes pontos da área central do município.

Durante visitas e verificações realizadas, constatou-se a existência de locais onde pedestres, estudantes, trabalhadores, idosos e crianças precisam dividir espaço com veículos em razão da ausência de calçadas, existência de declives acentuados e situações que comprometem a circulação segura da população.

Também foram observados pontos que demandam avaliação e fiscalização quanto ao cumprimento do Código de Posturas Municipal, especialmente em relação à vegetação junto às vias públicas e à utilização de espaços destinados à circulação de pedestres.

Dessa forma, solicita-se que o Poder Executivo realize avaliação técnica nos locais mencionados e adote, dentro das possibilidades legais e administrativas, as providências necessárias para garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e mobilidade urbana à comunidade.

Nova Roma do Sul, 26 de maio de 2026

Vanessa De Bortoli Pouey
Vereadora- Republicanos

Rua Engenheiro Carlos Leopoldo
(Próximo a Igreja Matriz) onde há plantio de milho e aipim
avançando sobre as calçadas e cordões



Rua Júlio de Castilhos

(Diagonal ao Cemitério Municipal) onde há plantio de milho avançando sobre as calçadas e cordões



Avenida Júlio de Castilhos, ao lado do nº 184
local onde há plantação de algumas árvores frutíferas,
porém também existe ribanceira/declive junto à calçada
pública



Avenida Júlio de Castilhos, onde há ausência de calçada e existência de declive acentuado, obrigando pedestres a transitarem diretamente pela via pública



Trechos da Avenida Júlio de Castilhos próximos aos números 20 e 40, locais onde também não há calçada e existe declive/ribanceira, fazendo com que os pedestres precisem caminhar pela rua



Avenida Júlio de Castilhos, quanto à vegetação existente sobre o muro em área onde há circulação de veículos, não havendo proteção situação que merece verificação em conformidade com o Código de Posturas Municipal



Trecho localizado em diagonal à Agro Roma, onde existe ribanceira sem qualquer tipo de proteção lateral

